

DREAM 1400 PLUS-P 通道特性表					
32 CH	35 CH	56 CH	特性	DMX 值	功能
1	31	1	水平	0-255	0度->540度
2	32	2	水平微调		
3	33	3	垂直	0-255	0度->270度
4	34	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	29	8	调焦	0-255	远->近
-	30	9	调焦微调		
9	27	10	放大缩小	0-255	大->小
-	28	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100% 白->青色
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100% 白->品红
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100% 白->黄色
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调		
14	8	20	颜色轮	0-119	颜色线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	逆时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	顺时针旋转, 慢->快
					(随机颜色模式)
				244-247	快
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮微调		
15	9	22	图案1		定位模式
				0-11	白光
				12-19	图案1
				20-27	图案2
				28-35	图案3
				36-43	图案4
				44-51	图案5
				52-59	图案6
				60-84	图案1抖动从慢->快
				85-109	图案2抖动从慢->快
				110-134	图案3抖动从慢->快
				135-159	图案4抖动从慢->快

				160-184	图案5抖动从慢->快
				185-209	图案6抖动从慢->快
					旋转模式
				210-232	逆时针旋转, 快->慢
				233-255	顺时针旋转, 慢->快
16	10	23	图案1旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-189	顺时针旋转, 快->慢
				190-194	无旋转
				195-255	逆时针旋转, 慢->快
-	-	24	图案1旋转微调	0-255	
17	26	25	光圈	0-255	光圈大->小
-	-	26	光圈微调		
18	11	27	固定图案轮		定位模式
				0-9	白光
				10-19	图案1
				20-29	图案2
				30-39	图案3
				40-49	图案4
				50-59	图案5
				60-69	图案6
				70-79	图案7
				80-95	图案1抖动由慢到快
				96-111	图案2抖动由慢到快
				112-127	图案3抖动由慢到快
				128-143	图案4抖动由慢到快
				144-159	图案5抖动由慢到快
				160-175	图案6抖动由慢到快
				176-191	图案7抖动由慢到快
					旋转模式
				192~224	逆时针流水, 快->慢
				225~255	顺时针流水, 慢->快
-	-	28	固定图案轮微调		
19	12	29	动感轮		定位模式
				0-8	白光
				9-10	切入
				11-67	顺时针旋转, 慢->快
				68-127	逆时针旋转, 快->慢
				128-206	顺时针旋转快回, 慢->快
				207-255	逆时针旋转快回, 慢->快
-	13	30	动感轮旋转		
20	14	31	切割片1A	0-255	切割片从外->内
-	-	32	切割片1A微调		
21	15	33	切割片1B	0-255	切割片从外->内
-	-	34	切割片1B微调		
22	16	35	切割片2A	0-255	切割片从外->内
-	-	36	切割片2A微调		
23	17	37	切割片2B	0-255	切割片从外->内
-	-	38	切割片2B微调		
24	18	39	切割片3A	0-255	切割片从外->内
-	-	40	切割片3A微调		
25	19	41	切割片3B	0-255	切割片从外->内
-	-	42	切割片3B微调		
26	20	43	切割片4A	0-255	切割片从外->内
-	-	44	切割片4A微调		
27	21	45	切割片4B	0-255	切割片从外->内

-	-	46	切割片4B微调		
28	22	47	切割旋转	0-160	切割盘0->360度旋转
				161-202	切割盘逆时针无极旋转, 快到慢
				203-243	切割盘顺时针无极旋转。慢到快
				244-255	无作用
-	-	48	切割旋转微调		
29	24	49	棱镜	0-10	白光
					定位模式(棱镜旋转)
				11-255	棱镜插入
30	25	50	棱镜旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-189	顺时针旋转, 快->慢
				190-194	无旋转
				195-255	逆时针旋转, 慢->快
31	23	51	雾化	0-127	雾化1插入
				128-255	雾化2插入
32	35	52	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				50-255	保留
-	-	53	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	54	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	55	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	56	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢