

DLW 1200 LP66 通道特性表					
32 CH	35 CH	56 CH	特性	DMX 值	功能
1	31	1	水平	0-255	0度->540度
2	32	2	水平微调		
3	33	3	垂直	0-255	0度->252度
4	34	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 快->慢
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	29	8	调焦	0-255	远->近
-	30	9	调焦微调		
9	27	10	放大缩小	0-255	大->小
-	28	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100% 白->青色
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100% 白->品红
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100% 白->黄色
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调		
14	8	20	颜色轮	0-119	颜色线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快
	(随机颜色模式)				
244-247	快				
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮微调		
15	9	22	图案1		定位模式
				0-11	白光
				12-19	图案1
				20-27	图案2
				28-35	图案3
				36-43	图案4
				44-59	图案5
				60-84	图案1抖动从慢->快
				85-109	图案2抖动从慢->快
				110-134	图案3抖动从慢->快
				135-159	图案4抖动从慢->快
160-209	图案5抖动从慢->快				

					流水模式
				210-232	顺时针旋转, 快->慢
				233-255	逆时针旋转, 慢->快
16	10	23	图案1旋转		定位模式
				0-255	0~360度
					旋转模式
				0-2	无旋转
				3-126	顺时针旋转, 快->慢
				127-129	无旋转
				130-252	逆时针旋转, 慢->快
				253-255	无旋转
-	11	24	图案1旋转微调	0-255	
17	26	25	光圈	0-255	光圈大->小
-	-	26	光圈微调		
18	12	27	固定图案轮		Step模式
				0-11	白光
				12-15	图案1
				16-19	图案2
				20-23	图案3
				24-27	图案4
				28-31	图案5
				32-35	图案6
				36-39	图案7
				40-43	图案8
				44-47	图案9
					抖动模式 (Shake)
				48-63	图案1抖动由慢到快
				64-79	图案2抖动由慢到快
				80-95	图案3抖动由慢到快
				96-101	图案4抖动由慢到快
				102-127	图案5抖动由慢到快
				128-143	图案6抖动由慢到快
				144-159	图案7抖动由慢到快
				160-175	图案8抖动由慢到快
				176-191	图案9抖动由慢到快
					流水模式
				192-223	顺时针旋转, 快->慢
				224-255	逆时针旋转, 慢->快
-	-	28	固定图案轮微调		
19	13	29	动感轮		定位模式
				0-10	打开
				11-48	动感轮向前运动, 快速回退
				49-127	动感轮向后运动, 快速前进
					旋转模式
				128-190	逆时针旋转, 慢->快
				191-192	停止
				193-255	顺时针旋转, 慢->快
20	14	30	切割片上1	0-255	切割片从外->内
-	-	31	切割片上1微调		
21	15	32	切割片上2	0-255	切割片从外->内
-	-	33	切割片上2微调		
22	16	34	切割片下1	0-255	切割片从外->内
-	-	35	切割片下1微调		
23	17	36	切割片下2	0-255	切割片从外->内
-	-	37	切割片下2微调		
24	18	38	切割片右1	0-255	切割片从外->内
-	-	39	切割片右1微调		

25	19	40	切割片右2	0-255	切割片从外->内
-	-	41	切割片右2微调		
26	20	42	切割片左1	0-255	切割片从外->内
-	-	43	切割片左1微调		
27	21	44	切割片左2	0-255	切割片从外->内
-	-	45	切割片左2微调		
28	22	46	切割旋转	0-255	切割盘0->90度旋转
-	-	47	切割旋转微调		
29	24	48	棱镜	0-10	白光
					定位模式(棱镜1旋转)
				11-138	棱镜1插入
					旋转模式(棱镜1旋转)
				139-255	棱镜1旋转
30	25	49	棱镜旋转		定位模式
				0-255	0~360度
					旋转模式
				0-2	无旋转
				3-126	逆时针旋转,慢->快
				127-129	无旋转
				130-253	顺时针旋转,慢->快
				254-255	无旋转
31	23	50	雾化	0-127	雾化1线性插入
				128-255	雾化2线性插入
-	-	51	雾化微调		
32	35	52	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-49	保留
				50-54	1.2KHz
				55-59	6 KHz
				60-64	12KHz
				65-69	24KHz
				70-255	保留
-	-	53	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	54	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	55	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	56	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	57	空		
-	-	58	空		
-	-	59	空		
-	-	60	空		